

## Annexe 16 – Résultats mesures d'étanchéité

## Mesure de l'étanchéité

Toutes les mesures sont en centimètres

Emplacement	Début	Fin	Écart	Commentaires
TÉMOIN	0	0	0	
LAC #2				
LAC #1	49	49	0	
RL-2	52	52	0	
RL-3	50	50	0	
SP-2	308	308	0	
BASSIN	0	0	0	volume du bassin vs SP-1 non significatif
SP-1	327	N/A	N/D	étanchéité valve entrée SP-1
RL-1	313	N/A	N/D	étanchéité valve entrée SP-1
SP-3A	227	N/A	N/D	étanchéité valve entrée SP-3A
SP-3B	243	242	-1	mousse/erreur de mesure
SP-3C	249	248	-1	mousse/erreur de mesure
SP-4	341	341	0	
RL-4	250	250	0	
EC-1	210	210	0	
EC-2	191	191	0	
EC-3	177	177	0	

Début: 28 août 13h

Fin: 29 août 9h

Effectué par: André Gagnon et Caroline Lemelin